

## Extra controle voor patiënten cardiologie

De Isala klinieken volgen het advies van de Inspectie (IGZ) op om patiënten met een inwendige defibrillator (ICD) voorzien van leads (geleidedraden) van het type Ratia op te roepen voor een extra controle. De leverancier van deze leads heeft opgemerkt dat bij een klein percentage van dit type leads versnelde slijtage optreedt die kan leiden tot inefficiënte defibrillatie shocks of onterechte elektrische shocks.

De patiënten van de Isala klinieken die leads van dit type hebben, zijn bij ons bekend en hebben een uitnodigingsbrief ontvangen voor een extra controle. De extra controle bestaat uit een gesprek met de cardioloog, het doormeten van de apparatuur en de leads, en het maken van een röntgenfoto. Afhankelijk van de uitkomsten van de extra controle, worden afspraken gemaakt over vervolgbehandelingen.

Patiënten hoeven zelf geen actie te ondernemen. Dat geldt ook voor patiënten die destijds door andere ziekenhuizen zijn doorverwezen naar de Isala klinieken voor de plaatsing van een ICD, maar inmiddels weer onder controle zijn van hun eigen cardioloog. Met eventuele vragen kunnen patiënten zich melden bij de polikliniek Cardiologie via tel. (038) 424 23 74.